

Aktualizacja oprogramowania routera TP-Link Archer C6

1 W przeglądarce internetowej należy wejść na adres:
`http://192.168.0.1`

2 Następnie router poprosi o podanie hasła (jak na obrazku poniżej)
lub o nadanie hasła (2 pola do wpisania hasła dwukrotnie)


Welcome to TP-Link Archer C6. Please log in.

[Forgot password?](#)

Log In


[Log In with TP-Link ID](#)

3 Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Advanced



4

Z menu po lewej stronie należy wybrać "System tools" i następnie z listy "Firmware upgrade".



5

Następnie należy kliknąć w "Check for upgrade"



6

Po chwili ładowania router poprosi o potwierdzenie aktualizacji. Należy wybrać "Yes".

Po zakończeniu aktualizacji router się zrestartuje.

Po wykonaniu powyższych czynności router posiada najnowsze oprogramowanie producenta, a wcześniejszy problem powinien ustąpić.